

Action n°  
**G1-4**

Surveiller

Recommander

**Inform**

Coordonner

# Réviser le système d'indicateurs du tableau de bord et améliorer son accessibilité

*Adapter le tableau de bord au plan d'actions 2021-2030.*

## CONTEXTE ET ENJEUX

Depuis 2001, la CIPEL publie un tableau de bord, constitué d'un ensemble d'indicateurs de l'état du lac et de ses affluents et d'indicateurs de réalisation du plan d'actions.

L'adoption d'un nouveau plan d'actions (2021-2030) fait émerger le besoin d'une mise à jour et simplification du panel des indicateurs des deux types, d'une part pour tenir compte des évolutions du programme de suivi, et d'autre part pour suivre les actions nouvelles.

Par ailleurs, les données produites dans le cadre des différents modules du programme de suivi sont actuellement archivées en plusieurs lieux (sites internet), notamment l'Observatoire des lacs alpins (OLA), et la pertinence d'une centralisation est une question qui se pose.

## LES ACTIONS À ENTREPRENDRE

1. Faire un bilan critique du tableau de bord en vigueur (plan 2011-2020) :
  - sur les aspects techniques (robustesse, fiabilité, précision)
  - sur les aspects formels (lisibilité, représentation) et une analyse comparative avec des indicateurs utilisés en Suisse et dans l'Union Européenne. Ce bilan sera assorti de recommandations, notamment de modifications des indicateurs existants à conserver.
2. Identifier les actions nécessitant de les doter d'au moins 1 à 2 indicateurs de réalisation et élaborer les indicateurs ad hoc.
3. Modifier (amélioration, refonte) les indicateurs existants / à conserver.
4. Mettre en ligne un tableau de bord interactif s'appuyant sur les observatoires existants.